



Die derzeitige Eingangssituation des Freibades in Rodenberg, s. Bild 1-4, ist nicht barrierefrei ausgelegt. Menschen, die auf einen entsprechenden Zugang angewiesen sind, werden in diskriminierender Art von den anderen Gästen getrennt. Im geplanten Bereich, s. Bild 5, wird ein ebener Zugang mit barrierefreien Wegen einen gemeinsamen Zugang ermöglichen.



Geplante Sanierungsmaßnahmen am Freibad Rodenberg

Neue energiesparende
Warmwasserbereitung und Heizung

Sanierung Bestandsgebäude

Umbau Außengelände mit Rutschen und
Imbiss

Neues Imbissgebäude mit barrierefreiem
Zugang und Sitzgelegenheiten.

Neues barrierefreies Zugangsgebäude mit
Sanitärtrakt und neuem Eingangsbereich

